



Сервис проверки истории авто по VIN коду
carvin-info.com

ПОЛНАЯ ПРОВЕРКА



Технические характеристики:

VIN:	WBAWY310X0*****
Тип транспортного средства:	Легковой
Бренд:	BMW
Место изготовления:	Германия
Код исполнения:	WY31
Дата производства:	2010-12-14
Код модели:	F25
Модель:	X3 20D (EUR)
Тип кузова:	Кроссовер, 5 дв. (SAV)
Двигатель:	N47T
Рабочий объем двигателя, л.:	2.00
Мощность, кВт:	135
Коробка передач:	Механическая (MECH)
Привод:	Полный (ALLR)
Рулевое управление:	Руль слева (LL)
Цвет кузова:	BLACK SAPPHIRE METALLIC (475)
Обивка салона:	LEDER NEVADA/SCHWARZ (LUSW)


Стандартная комплектация, заказные опции:

S2K0A	Л/с диск BMW с V-образн.спицами диз.304 (LM RAEDER V-SPEICHE 304)
S4CGA	Декоративные планки "satin-silber" мат. (INT.LEISTEN SATINSILBER MATT)
S520A	фары противотуманные (NEBELSCHEINWERFER)
S548A	Спидометр (KILOMETERTACHO)

S851A	Языковая версия немецкий (SPRACHVERSION DEUTSCH)
S1CAA	Выбор а/м, имеющих отношение к COP (SELEKTION COP RELEVANTER FAHRZEUGE)
S1CCA	Auto Start Stop Funktion (AUTO START STOP FUNKTION)
S1CDA	Brake Energy Regeneration (BRAKE ENERGY REGENERATION)
S216A	Гидроусилит.руля - Сервотроник (SERVOTRONIC)
S230A	дополнительный объем для EU (EU SPEZIFISCHE ZUSATZUMFAENGE)
S240A	Рулевое колесо с НПБ, кожа (LEDERLENKRAD)
S258A	Шины допускающие движ.в аварийном режиме (BEREIFUNG MIT NOTLAUFEIGENSCHAFTEN)
S3ACA	Тягово-сцепное устройство (ANHAENGERKUPPLUNG)
S3ATA	Полозья баг.на кр., сатиниров.алюм. (DACHRELING ALUMINIUM SATINIERT)
S413A	Разделительная сетка багажника (GEPAECKRAUMTRENNNETZ)
S420A	Солнце защитное остекление (SONNENSCHUTZVERGLASUNG)
S423A	Ножные коврики Velours (FUSSMATTEN IN VELOURS)
S428A	Знак аварийной остановки и аптечка (WARNDREIECK)
S465A	Сист.с люком д.перевозки длинном.предм. (DURCHLADESYSTEM)
S493A	Пакет мест хранения (ABLAGENPAKET)
S494A	Система обогр.сиден.водителя/перед.пасс. (SITZHEIZUNG FUER FAHRER/BEIFAHNER)
S502A	система омывателей фар (SCHEINWERFER-WASCHANLAGE)
S508A	Сигнализация авар.сближен.при парк.(PDC) (PARK DISTANCE CONTROL (PDC))
S522A	Ксеноновая фара (XENON-LICHT)
S534A	Автоматическая система кондиционирования (KLIMAAUTOMATIK)
S6AAA	BMW ТелеСервис (BMW TELESERVICES)
S6ABA	Управление ТелеСервис (STEUERUNG TELESERVICES)
S6NLA	Соединение Bluetooth + вкл.устр-ва USB (ANBIND.BLUETOOTH-U.USB-GERAETE INKL)

	S6VCA	Управление Combox (STEUERUNG COMBOX)	
	S606A	Система навигации Business (NAVIGATIONSSYSTEM BUSINESS)	
	S612A	"BMW Assist" (BMW ASSIST)	
	S614A	Подготовка под интернет (INTERNET VORBEREITUNG)	
	S615A	Расширенная информация BMW онлайн (ERWEITERTE BMW ONLINE INFORMATION)	
	S616A	BMW Online (BMW ONLINE)	
	S633A	Подготовка под моб.телефон Business (HANDY VORB. BUSINESS/BLUETOOTH-SCH.)	
	S698A	код 2 для DVD (AREA-CODE 2)	
	S8KAA	Dummy-SALAPA (OELWARTUNGSINT. 30.000KM/24MONATE)	
	S8SCA	Открыт.доп.телем.услуг,в завис.от страны (LAENDERSPEZ. TELESERVICEFREISCH.)	
	S8TLA	Dummy-SALAPA (TAGFAHRLICHT FRONT UND HECK AKTIV)	
	S8TNA	Дневн.ходов.огни регул.через меню света (TAGFAHRLICHT UEBER LICHTMENUE EINST)	
	L801A	Экспортное исполнение для Германии (DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG)	
	S863A	Список дилеров Европа (SERVICE KONTAKT-FLYER EUROPA)	
	S879A	Бортовая документация, немецкий (DEUTSCH / BORDLITERATUR)	
	S925A	Dummy-SALAPA (VERSANDSCHUTZPAKET)	
	Параметры	Данные	
	Версия хранения данных:	2.0	
	Язык данных:	ru	
	Дата добавления записи в базу:	2018-12-07 15:20	
	Дата последнего запроса:	2018-12-07 15:20	
	Дата последнего обновления данных в базе:	2018-12-07 15:20	
	Версия отображения данных:	2.0	
	Версия данных производителя:	2.36 11/2018 от 2018-10-20	

Наличие обременений, ограничений:

Для проверки номера VIN было использовано более 80 источников, в том числе:		
	Национальное бюро страховых преступлений (NICB);	
	Национальная информационная система транспортных средств (NMVTIS);	
	Полицейская база угнанных автомобилей во Франции;	
	Полицейская база угнанных автомобилей в Германии;	
	Полицейская база угнанных автомобилей в Венгрии;	
	Полицейская база угнанных автомобилей в Италии;	
	Полицейская база угнанных автомобилей в Литве;	
	Полицейская база угнанных автомобилей в Польше;	
	Полицейская база угнанных автомобилей в Чехии;	
	Реестр МВД Украины;	
	Государственная автомобильная инспекция Российской Федерации;	
	База угнанных автомобилей в Норвегии;	
	База угнанных автомобилей в Румынии;	
	База угнанных автомобилей в Словении;	
	База угнанных автомобилей в Швеции;	
	База угнанных автомобилей в Нидерландах.	
	Арест автомобиля:	Да <input type="checkbox"/> Нет <input checked="" type="checkbox"/>
	Автомобиль в аренде:	Да <input type="checkbox"/> Нет <input checked="" type="checkbox"/>
	Автомобиль в залоге:	Да <input type="checkbox"/> Нет <input checked="" type="checkbox"/>
	Автомобиль в кредите:	Да <input type="checkbox"/> Нет <input checked="" type="checkbox"/>
	Автомобиль в розыске:	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
	Ограничения на регистрационные действия:	Да <input type="checkbox"/> Нет <input checked="" type="checkbox"/>
	22.11.2014	Кража автомобиля была зафиксирована в Италии в городе Риме



По результатам проверки автомобиля по VIN номеру:
- 22.11.2014 - зафиксирован угон автомобиля;
- наличие других обременений или каких-либо ограничений в день проверки не выявлено

Информация об участии в аварии:



22.11.2015 22:06

Столкновение было зафиксировано на территории Италии в городе Сицилия



16.05.2016 18:07

Столкновение было зафиксировано на территории Италии в городе Риме



За время эксплуатации зафиксировано 2 аварии

Последний официально известный пробег:

14.01.2018

195 530 km

Средний пробег автомобилей этой модели, возраста:

156 400 km

История пробега:

	Дата	Пробег (км)	Дилер/Страна	
	20.11.2016	187 514	04107/04/Румыния	
	25.01.2011	139 528	04107/04/Румыния	
	05.09.2011	119 732	04107/04/Румыния	
	21.06.2011	50 320	04107/04/Румыния	
	07.02.2011	89 456	04107/04/Румыния	
	06.07.2010	59 475	04107/04/Румыния	
	23.12.2009	31 458	04107/04/Румыния	
	06.05.2009	5	04107/04/Румыния	
	21.06.2011 произошло расхождение в пробеге, пробег на одометре был скручен			

История ремонта, технического обслуживания:

Дата события	Код рабочей позиции/Код запчасти	Описание	К-во
03.04.2013	1 км		
	Код рабочей позиции	Наименование	
	01010000	Предпродажная подготовка	1
	98000014	Установка подномерных табличек	1
	98000055	Мойка транспортного средства перед выдачей	1
	Код запчасти	Наименование	
	TNVWXR	Табличка номерная, хром	2.0
	SZ4.8X19	Саморез 4.8X19	4.0
16.04.2013	1 км		
	Код рабочей позиции	Наименование	
	98000055	Мойка транспортного средства перед выдачей	1
16.04.2013	1 км		
	Код рабочей позиции	Наименование	
	98000065	Установка зажных динамиков	1
	98000019	Слесарные работы	1
	Код запчасти	Наименование	
	PRAK15	Провод акустический 15 мм	2.0
	AKSVAGNATPP216	Акустическая система Magnat	1.0
	I3M	Изолента 3М	1.0
	MP200	А/сигнализация CONVOY	1.0
14.03.2014	14 997 км		
	Код рабочей позиции	Наименование	

	01040002	Сервис с замены масла	1
	23241980	Фильтрующий элемент снят и установлен	1
	Код запчасти	Наименование	
	G 052195M4	Моторное масло "Longlife"	1.0
	502135	Стяжка пластиковая	1.0
	06J115403Q	Фильтр масляный	1.0
24.04.2017	23 487 км		
	Код рабочей позиции	Наименование	
	01040002	Сервис с замены масла	1
	24241968	Фильтрующий элемент снят и установлен	1
	01400050	Сервис с замены тормозной жидкости	1
	85181950	Салонный фильтр снят и установлен	1
	20311900	Топливный фильтр снят и установлен	1
	44950300	Геометрия передней и задней части а/м, измерение	1
	01500000	Управляемый поиск неисправностей	1
	98000021	Ходовая часть, проверка	1
	98000010	Установка брызговиков	1
	44931550	Схождения задних колес, отрегулирование	1
	44881550	Схождение передних колес, отрегулирование	1
	Код запчасти	Наименование	
	N 91167901	пробка нарезная	1.0
	G 052167M4	моторное масло 5 л	1.0
	1K1819653B	фильтр воздушный для салона	1.0
	B 000750M9	жидкость тормозная 60 л	1.0
	1K0129620D	фильтроэлемент воздушный	1.0
	1K0201051K	фильтр топливный с регулятором	1.0
	06J115403Q	фильтр топливный	1.0
	5C0075101	брызговики - 2шт	1.0

	N 0138157	кольцо уплотнительное	1.0
	5C0075111	брызговики - 2шт	1.0
01.10.2018			
	31 831 км		
	Код рабочей позиции	Наименование	
	06340000	Предварительная проверка ходовой части	1
	01500000	Введен поиск неисправностей	1
	Рекомендации клиенту	Ржавые передние и задние тормозные диски - притереть, дребезг неоригинальной защиты ДВС, потеки масла по патрубку к турбине	